

СОГЛАСОВАНО

Мичуринская городская организация
Тамбовской организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
_____ Е.И.Хадарцева

25.04. 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГАПОУ
«Промышленно-
технологический колледж»
_____ Е.А.Бабайцева

22.04. 2022 г.

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Промышленно-технологический колледж»



Подписан: Е.А.Бабайцева
DN: C=RU, OU=Директор,
O=ТОГАПОУ ПТК,
CN=Е.А.Бабайцева,
E=tpik@obraz.tambov.gov.ru
Основание: Я являюсь автором
этого документа
Местоположение: место
подписания
Дата: 2023-03-13 09:19:22
Foxit Reader Версия: 9.7.1

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 3

Адрес: Тамбовская область, Мичуринский район, в 1-м километре от ул. Садовая с. Новое Тарбеево
Директор Бабайцева Елена Алексеевна
Телефон: 84754521143, 89616284557

2022 год

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж», детский оздоровительный центр «Спутник»

1.2. Адрес объекта: 393746, Тамбовская область, Мичуринский район, в 1-м километре от ул. Садовая, с. Новое Тарбеево

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания; 1, 2 этаж; 3444,10 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 46792,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1961-1985, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального: не планируется

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж», ТОГАЕОУ «Промышленно-технологический колледж», детский оздоровительный центр «Спутник», ДОО «Спутник».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 393766, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Киевская, д. 2, 393746, Тамбовская область, Мичуринский район, в 1-м километре от ул. Садовая, с. Новое Тарбеево

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования и науки Тамбовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальная защита.

2.2 Виды оказываемых услуг: социальное обслуживание.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 человек в смену.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: рейсовые автобусы
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 3 км

3.2.2 время движения (пешком): 45 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не планируется
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование требуется с надзорным органом по охране памятников

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: не размещена
5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "22" апреля 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: N акта 3 от "22" апреля 2022 г.
3. Решения Комиссии от "22" апреля 2022 г.



Подписан:
Е.А.Бабайцева
DN: C=RU,
OU=Директор,
O=ТОГАПОУ ПТК,
CN=Е.А.Бабайцева,
E=trtk@obraz.tambov.gov.ru
Основание: Я являюсь
автором этого
документа
Местоположение:
место подписания
Дата: 2023-03-13 09:20:
00
Foxit Reader Версия:
9.7.1

Приложение А.3
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОГАПОУ
«Промышленно-
технологический колледж»
Е.А.Бабайцева

" 22 " апреля 2022 г.

**Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси
N 3.**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж», детский оздоровительный центр «Спутник»
- 1.2. Адрес объекта: 393746, Тамбовская область, Мичуринский район, в 1-м километре от ул. Садовая, с. Новое Тарбеево
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания; 1, 2 этаж; 3444,10 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 46792,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961-1985, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального: не планируется

сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж», ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж», детский оздоровительный центр «Спутник», ДОЦ «Спутник»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 393766, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Киевская, д. 2, 393746, Тамбовская область, Мичуринский район, в 1-м километре от ул. Садовая, с. Новое Тарбеево
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования и науки Тамбовской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальная защита.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социальное обслуживание.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 человек в смену
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: рейсовые автобусу (остановка Калаис) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 3 км

3.2.2 время движения (пешком): 45 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны

		- организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



Подписан:
Е.А.Бабайцева
DN: C=RU, OU=Директор,
O=ТОГАПОУ ПТК,
CN=Е.А.Бабайцева,
E=tpk@obraz.tambov.gov.
ru
Основание: Я являюсь
автором этого документа
Местоположение: место
подписания
Дата: 2023-03-13 09:20:27
Foxit Reader Версия:
9.7.1

Приложение А.4
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОГАПОУ
«Промышленно-
технологический колледж»
Е.А.Бабайцева

" 22 " апреля 2022 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси
N 3.**

г. Мичуринск
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

"22" апреля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж», детский оздоровительный центр «Спутник»
- 1.2. Адрес объекта: 393746, Тамбовская область, Мичуринский район, в 1-м километре от ул. Садовая, с. Новое Тарбеево
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания; 1, 2 этаж; 3444,10 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да); 46792,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961-1985, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2022 текущего, капитального: не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж», детский оздоровительный центр «Спутник»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 393766, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Киевская, д. 2, 393746, Тамбовская область, Мичуринский район, в 1-м километре от ул. Садовая, с. Новое Тарбеево
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования и науки Тамбовской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальная защита.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социальное обслуживание.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 человек в смену.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: рейсовые автобусу (остановка Калаис) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 3 км

3.2.2 время движения (пешком): 45 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не планируется
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование требуется с надзорным органом по охране памятников

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: не размещена
5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 9 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ на 7 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы: директор ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»

Е.А. Бабайцева

Члены рабочей группы: зам.директора
юрисконсульт

Л.А. Серова
О.Ю. Бабайцев

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес: Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж», Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Киевская, д.2, детский оздоровительный центр «Спутник», Тамбовская область, Мичуринский район, в 1-м километре от ул. Садовая, с. Новое Тарбеево

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1,2	1,2,7,8	удовлетворительное	ДУ	Не нуждается	Организовать помощь сотрудника, иная форма доставки услуги
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	1,2	3,4,5,6	удовлетворительное	ДУ	Не нуждается	Организовать помощь сотрудника, иная форма доставки услуги
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданиям	ДУ	1,2	5,6	Объект доступен условно, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен условно, проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями могут быть выполнены в порядке реконструкции. Для адаптации необходимо организовать: помощь сотрудника, альтернативную форму доставки услуги (на дому, дистанционно, в другой организации)

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес: Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж», Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Киевская, д.2, детский оздоровительный центр «Спутник», Тамбовская область, Мичуринский район, в 1-м километре от ул. Садовая, с. Новое Тарбеево

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Б/н	9	удовлетворительно	ДУ	Текущий ремонт	Нанести желтую краску на ступеньки на пути следования
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	9	удовлетворительно	ДУ	Текущий ремонт	Нанести желтую краску на ступеньки на пути следования
2.4	Дверь (входная)	есть	2	9	удовлетворительно	ДУ	Текущий ремонт	Разместить желтый круг на дверь
2.5	Тамбур	есть	2	11	удовлетворительно	ДУ		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	2	9,11	Ремонт текущий Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо нанести желтую краску на ступеньки на пути следования, приклеить желтый круг на входную дверь.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес: Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж», Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Киевская, д.2, детский оздоровительный центр «Спутник», Тамбовская область, Мичуринский район, в 1-м километре от ул. Садовая, с. Новое Тарбеево

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет						
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	б/н	13,14				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	б/н	11,12, 13,14	Нет пандусов	ДУ		Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей) эвакуации)	ДУ	б/н	11,12, 13,14	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес: Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж», Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Киевская, д.2, детский оздоровительный центр «Спутник», Тамбовская область, Мичуринский район, в 1-м километре от ул. Садовая, с. Новое Тарбеево

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет					,	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				Технические решения невозможны - организация альтернативной формы

				обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	б/н	9,10, 11,12, 13,14, 15,16		ДУ		Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей)	ДУ	б/н	9,10, 11,12, 13,14, 15,16	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес: Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж», Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Киевская, д.2, детский оздоровительный центр «Спутник», Тамбовская область, Мичуринский район, в 1-м километре от ул. Садовая, с. Новое Тарбеево

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Нет поручней	ДУ	Ремонт текущий	Установка поручней
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений				Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес: Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж», Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Киевская, д.2, детский оздоровительный центр «Спутник», Тамбовская область, Мичуринский район, в 1-м километре от ул. Садовая, с. Новое Тарбеево

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть				ДУ		Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6.2	Акустические средства	есть				ДУ		Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6.3	Тактильные средства	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на	ДУ			Технические решения

объекте				невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
---------	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17

